

不適合情報

2018年5月31日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全の観点から見たグレード
1	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)の点検時、安全処置として制御電源回路のケーブル側端子を開放するところ誤って盤内配線側端子を開放し、当該盤内配線側端子で電源共有している他の制御電源回路を停止させたことを確認した。なお、換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)は点検中で隔離されており系統機能には影響はない。当該事象の原因を調査。	GIII以下

3. GIIIグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	プロセス計算機の公開データ用サーバへの伝送回線に通信障害を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	5号機	非常用ガス処理系前置ガス処理装置(A)活性炭フィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	