

不適合情報

2018年6月13日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高圧電源盤(1SB)の環境改善用冷凍機(B)遮断器用扉に施錠不良を確認した。当該扉を点検・修理。	
2	1号機	原子炉水位ノスキマサージタンク水位・サブプレッションプール(圧力抑制室プール水排水系)水位記録計のデジタル表示背面部に損傷を確認した。当該部を点検・修理。なお記録計の指示は正常。	
3	3号機	海水熱交換器建屋非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ(A)吐出逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	3号機	タービン建屋非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ(B)吐出逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	給水建屋低圧電源盤(A)副防護本部建屋電源設備の遮断器に一時的な動作不良を確認した。当該遮断器を点検・修理。	