

不適合情報

2018年6月18日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	荒浜側焼却設備スラッジ脱水機取替工事後の復水補給水系からの運転圧漏洩試験時、当該脱水機スライドダンパー機構部より水漏れ(約2リットル、汚染なし)を確認した。拭取り実施済み。当該事象の原因を調査し修理。	
2	2号機	焼却炉建屋冷凍機(A)の温度調節器による圧縮機自動停止確認試験時、圧縮機が自動停止しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	