

不適合情報

2018年7月9日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	主復水器(B)連続洗浄装置用ボール補集器の位置検知システムに動作不良を確認した。当該システムを点検・修理。	
2	1号機	低圧電源盤(1SB-2)に地絡を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	5号機	取水口除塵装置制御盤に異常を示す警報が発生し、取水路(C)超音波水位計の動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	5号機	ダスト放射線モニタの起動時、ダストサンプラ(B)気密モーターの異常を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。	
5	その他	固体廃棄物処理建屋において、洗浄水回収タンクの洗浄水の移送時、当該タンク内にある洗浄水吸込配管の接続部が外れたことを確認した。当該部を点検・修理。	