

不適合情報

2018年7月11日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	海水熱交換器建屋海水ポンプ室入口扉ドアレバーの脱落を確認した。当該ドアレバーを点検・修理。	
2	2号機	タービン建屋排風機(B)の点検時、吸込み流量調整用ガイド羽根軸ピンの折損を確認した。当該軸ピンを交換。	
3	3号機	原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器(A)出口温度記録計の指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	6号機	原子炉格納容器ドライウェル高電導度廃液系排水槽の排水ポンプ用液位スイッチに動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
5	7号機	計算機用静止型無停電電源装置(7A)の交流入力電流計カバーにひび割れを確認した。当該カバーを交換。	
6	その他	水処理設備排水処理装置の処理水化学的酸素要求量計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	