

不適合情報

2018年7月13日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(C)現場盤の赤ランプが点灯しないことを確認した。当該表示回路を点検・修理。	
2	4号機	南側連絡ダクト排水槽ポンプの手動による動作確認時、回転不良を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
3	4号機	小容量電源盤(4C)の点検時、配線用しゃ断器の動作不良を確認した。当該しゃ断器を修理。	
4	4号機	原子炉補機冷却水系(A)系統流量測定用計器元弁(低圧側)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	4号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)の点検時、モーター台取付ボルトの折損を確認した。当該ボルトを修理。	
6	5号機	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路(管理区域)の非放射性ドレン移送系配管にごく小さな孔が発生し、微量の水の滴下(汚染なし)を確認した。拭き取りおよび養生実施。当該配管を点検・修理。	
7	7号機	補助蒸気系配管サポートの撤去時、配管外表面に腐食を確認した。当該配管を点検・修理。	
8	その他	水処理設備制御盤の安全処置実施時、故障制御回路端子台の折損を確認した。当該端子台を点検・修理。	