

不適合情報

2018年8月7日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	燃料プール冷却浄化系出口ストレーナ(A)差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	5号機	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)入口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
3	5号機	サービス建屋1階(非管理区域)の天井の一部が落下したことを確認した。当該部を点検・修理。	
4	5号機	残留熱除去系(A)試料採取ラックのサンプル流量計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
5	5号機	No. 3, 4ろ過水タンク出口配管排出弁に詰りを確認した。当該部を点検・清掃。	
6	5号機	高圧炉心スプレイ系電気品室の扉ドアノブに脱落を確認した。当該ドアノブを点検・修理。	
7	7号機	作業用電源箱の内部に結露を確認した。結露を拭き取り実施済み。機器・系統への影響なし。当該事象の原因を調査。	
8	その他	荒浜側焼却炉建屋高電導度廃液系排水槽ポンプ(B)出口逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	