

不適合情報

2018年8月16日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1 | 4号機 | 低電導度廃液系収集ポンプ(B)出口逆止弁に、弁体の弁座への当たり位置不良を確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 2 | その他 | No. 7モニタリングポスト局舎の室内温度に異常を示す警報が発生し、局舎エアコンの室内機および室外機に動作不良を確認した。当該エアコンを点検・修理。 | |