

不適合情報

2018年8月27日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	非常用ガス処理系放射線モニタサンプルポンプ(A)の運転時間積算計に動作不良を確認した。当該計器を交換。	
2	2号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系熱交換器水室ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	4号機	計装用圧縮空気系除湿装置(A)の再生用送風機に過負荷による動作停止を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	4号機	消防用設備の点検時、高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備制御室近傍の防火ダンパーに軸部の固着を確認した。当該ダンパーを交換。交換完了まで当該エリアでの火気作業の規制を実施。	
5	4号機	消防用設備の点検時、非常用ディーゼル発電設備(B)排風機エリアの防火ダンパーに軸部の固着を確認した。当該ダンパーを交換。交換完了まで当該エリアでの火気作業の規制を実施。	
6	4号機	消防用設備の点検時、高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備排風機エリアの防火ダンパーに軸部の固着を確認した。当該ダンパーを交換。交換完了まで当該エリアでの火気作業の規制を実施。	
7	6号機	タービン建屋1階(管理区域)のゲートモニタ(身体汚染検査装置)に異常を示す警報の発生を確認した。当該ゲートモニタを点検・修理。	
8	その他	荒浜側焼却炉密閉作業容器内の照明に点灯不良を確認した。当該照明灯を交換。	