

不適合情報

2018年8月29日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	原子炉建屋付属棟1階(管理区域)南西側通路の水密扉に閉ロック機能の動作不良を確認した。当該扉を点検・修理。	
2	3号機	サービス建屋更衣所(非管理区域)の天窓から雨水の滴下を確認した。受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
3	5号機	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)活性炭スラッジ出口選択弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク(A)および(B)液位計の指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
5	6号機	タービン建屋1階南側海水ポンプ用天井クレーンの巻上機構に動作不良を確認した。当該クレーンを点検・修理。	
6	その他	ゲルマニウム半導体検出器の校正時、コバルト60に対するピークチャンネルに判定基準の逸脱を確認した。当該検出器を再校正。なお、前回校正時は判定基準内のため測定結果に問題なし。	