

## 不適合情報

2018年8月31日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋・補助建屋間地下通路西側(管理区域)に床漏えいの警報が発生し、壁面から地下水の流入(約14.3リットル、汚染なし)を確認した。排水実施済み。当該部を点検・修理。	
2	1号機	タービン建屋1階(管理区域)の北西階段室防護扉下部に雨水の侵入(約4.1リットル、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該扉を点検・修理。	
3	2号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)に動作不良を確認した。当該圧縮機を点検・修理。	
4	6号機	放射性廃棄物処理設備排水放射線モニタサンプリングラック内の流量計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	