

## 不適合情報

2018年9月7日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	荒浜側補助建屋冷凍機(A)の抽気回収装置抽気ポンプ駆動用ベルトに摩耗を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	4号機	取水口除塵装置ストレーナ(B)ドレン逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	6号機	改良型制御棒駆動機構の点検に伴う原子炉水の排水作業時、原子炉格納容器ドライウェル高電導度廃液系放射線モニタに指示値の上昇を確認した。当該事象の原因を調査。	
4	6号機	変圧器ヤードの排水ピット水位スイッチに動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。	
5	7号機	連続ダストモニタ(C)に動作不良による停止を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
6	その他	荒浜側焼却設備冷凍機(A)の冷水入口温度計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
7	その他	荒浜側焼却設備冷凍機(B)の冷水入口温度計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
8	その他	不適合報告書の複数件名において、類似事象検索期間の記載に誤記を確認した。当該事象の原因を調査し記載を訂正。なお、確認された件名に対する検索は適正に行われており、検索結果に影響なし。	