

不適合情報

2018年9月25日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	サービス建屋(1階)手洗場の蛇口に手洗水の漏水(1秒/1滴)を確認した。当該配管の元栓を閉処置済み。 なお、手洗場は運用休止中。	
2	2号機	制御棒駆動水ポンプ(A)吐出側の弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	所内温水系サージタンク液位計の指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	5号機	雑固体集積場非常灯の不点灯および配線図と現場配線の相違を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
5	6号機	原子炉補機冷却海水系(D)圧力検出元弁下流配管から微少な海水漏えい(約9.8cc)および配管損傷を確認した。拭き取り実施済み。当該配管を交換。	
6	6号機	放射性廃棄物処理設備多重伝送制御装置に故障を示す警報の発生および現場盤の基板故障を確認した。当該機器を点検・修理。	
7	その他	荒浜側焼却設備1次セラミックフィルタバーナー(B)に異音および振動の発生を確認した。当該機器を点検・修理。	