

## 不適合情報

2018年9月27日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	中操内の有線通信設備盤に異常を示す警報の発生およびタービン建屋大物搬入口脇(屋外)ハンドセットに拡声機能が使用出来ないことを確認した。当該機器を点検・修理。	
2	3号機	ボール捕集器ピット建屋(非管理区域)の天井から雨水の滴下および床面への水溜まり(約6リットル)を確認した。拭き取り実施。受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
3	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)吐出ラインドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	