

不適合情報

2018年10月2日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備洗濯廃液系現場入出力盤の盤内照明スイッチに破損を確認した。当該スイッチを交換。	
2	3号機	高電導度廃液系脱塩塔出口ストレーナ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を交換。	
3	5号機	屋外主排気筒地下トレンチ配管貫通部の雨仕舞に腐食による破損を確認した。当該部を点検・修理。	