

不適合情報

2018年11月28日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	アクシデントマネジメント制御盤の原子炉格納容器ドライウェル圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	7号機	原子炉建屋排気出口サンプリング流量積算計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
3	7号機	中央制御室空調(B)加湿器(A)の給水配管(銅管)にひび割れを確認した。当該配管を交換。	