

不適合情報

2018年12月3日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 1号機 | 消防設備の点検時、タービン建屋地下中2階の煙感知器連動防火ダンパー(1台)に動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。なお、修理完了までの期間、当該区域での火気作業の規制を実施済み。 | |
| 2 | 5号機 | タービン建屋換気空調系サンプリング設備のフィルタ交換後、サンプルポンプ流量および圧力が変動を繰り返すことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | |
| 3 | 5号機 | 海水熱交換器建屋の海水ストームドレン排水槽ポンプの軸受部排水配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。 | |