

不適合情報

2018年12月5日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	放射性廃棄物処理設備計算機に故障を示す警報が発生し、監視用画面(4台中2台)の操作が出来なくなったことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	4号機	放射性廃棄物処理設備計算機プリンタサーバ(No. 2)に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	5号機	中央制御室加湿器左側ユニット蒸気ゴムホースにひび割れおよび微量の水の漏えいを確認した。拭き取り済み。当該ホースを交換。	
4	5号機	原子炉建屋2階(非管理区域)原子炉区域送風機エリアの煙感知器に動作不良を確認した。当該煙感知器を交換。当該事象の原因を調査。	
5	5号機	大湊側ディーゼル駆動消火ポンプ(5B)現場操作盤浮動充電器に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
6	6号機	原子炉建屋(管理区域)の消火設備端子箱内に、古いタバコの吸い殻を発見した。当該タバコを回収。	
7	7号機	タービン建屋1階(管理区域)東側通路北側二重扉前において、運搬中の作業用足場材を蛍光灯に接触させ破損させたことを確認した。当該蛍光灯を交換。	