

## 不適合情報

2018年12月18日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	ろ過水移送ポンプ(C)の吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	6号機	低電導度廃液系通水ポンプ(A)の点検時、羽根車と軸の嵌め合い寸法が管理値を超えていることを確認した。当該シャフトを交換。	
3	6号機	原子炉蒸気発生系統Ⅰ系に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、Ⅱ系の制御により機能に問題ないことを確認。	
4	6号機	構内電話(PHS)交換機に電源異常を示す警報の発生を確認した。基板交換により修理済み。当該事象の原因を調査。	
5	その他	水処理設備制御用空気圧縮機(B)起動時にVベルトから異音が発生していることを確認した。当該ベルトを交換。	