

不適合情報

2019年2月1日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	タービン非放射性スチームドレン移送系排水槽吐出配管に微小な孔の発生および漏水痕を確認した。漏水なし。当該配管を点検・修理。	2019/01/28	
2	7号機	タービン補機冷却水系熱交換器(C)前部水室ドレン弁にシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/01/30	
3	7号機	タービン補機冷却水系熱交換器(C)後部水室ドレン弁にシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/01/30	
4	7号機	タービン補機冷却水系熱交換器(C)海水ストレートドレン弁にシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/01/30	