

## 不適合情報

2019年2月8日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	濃縮廃液系シール水ポンプ(B)軸受部の振動加速度が管理値を超えていることを確認した。当該ポンプを点検・修理。	2019/02/05	
2	6号機	低電導度廃液系収集ポンプ(A)吐出槽攪拌絞り弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/02/04	
3	6号機	低電導度廃液系収集ポンプ(B)吐出槽攪拌絞り弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/02/04	
4	6号機	所内用圧縮空気系空気圧縮機(B)の点検時、シリンダー部に異音の発生を確認した。当該機器を修理。	2019/02/04	
5	その他	大湊側焼却設備二次燃焼室圧力逃がし装置のシートパスおよび排気ガス流量計指示値が変動を繰り返す事象を確認した。当該装置を点検・修理。	2019/02/03	
6	その他	大湊側焼却炉室空調機ファンNo. 1逆流防止ダンパーのおもり取付ボルトが緩み動作しないことを確認した。当該部を点検・修理。	2019/02/04	