

不適合情報

2019年2月15日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件
2. G II グレード 0件
3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	500kV開閉所ロードヒーティング制御盤の漏電遮断器が動作したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/02/12	
2	4号機	キャスク保管庫天井クレーン点検時、クレーン走行に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/02/08	
3	7号機	タービン補機冷却水系熱交換器(A)後部水室ベント弁にシートバスおよびフランジ部から微量な水の漏えいを確認した。当該弁およびフランジ部を点検・修理。	2019/02/13	