

## 不適合情報

2019年2月19日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	取水口除塵装置の点検時、除塵装置洗浄ポンプ(C)の動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2019/02/14	
2	5号機	原子炉格納容器内温度記録計のリボンカセット交換時、内部部品を破損させたことを確認した。当該部品を交換。なお、印字機能に問題なし。	2019/02/13	