

不適合情報

2019年3月1日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	復水・タービン補機冷却系温度記録計に内部部品の破損を確認した。当該部品を交換。なお、印字機能に問題なし。	2019/02/25	
2	4号機	放射性廃棄物処理設備高電導度廃液系中和装置ポンプ容量調節制御盤内の冷却ファン(1台)が停止していることを確認した。温度上昇および異臭がないことを確認済み。当該冷却ファンを交換。	2019/02/26	
3	4号機	タービン建屋地下1階(管理区域)復水器室北側の主蒸気系配管に建屋貫通部防塵カバーの破れを確認した。当該カバーを修理。	2019/02/26	
4	5号機	原子炉建屋1階(管理区域)南西側の復水補給水系配管に建屋貫通部シール材の破損を確認した。当該部を修理。	2019/02/25	
5	7号機	原子炉補機冷却海水系電解鉄イオン注入弁の弁棒付け根部から微量な水の滲みを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/02/26	