

不適合情報

2019年3月5日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	燃料プールゲートおよび原子炉ウェルドレン漏えい検出スイッチの取り付け時、コネクタを破損させたことを確認した。当該コネクタを修理。	2019/02/27	
2	4号機	海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)南西側床面に地下水の染み出しを確認した。染み出し箇所は側溝内のため周囲への拡散なし。当該部を点検・修理。	2019/02/28	
3	4号機	原子炉建屋2階(管理区域)所内温水系熱交換器・バックアップ熱交換器室の原子炉補機冷却水系配管に、建屋貫通部防塵カバーの破れを確認した。当該カバーを修理。	2019/03/01	
4	5号機	雑用水系循環水ポンプ計器供給弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/02/28	
5	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)の点検時、冷媒の汚れを確認した。当該冷媒を交換。	2019/02/27	