

不適合情報

2019年3月15日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	ダスト放射線モニタ(D)ポンプに異常を示す警報が発生し停止していることを確認した。代替測定を実施。当該ポンプを点検・修理。	2019/03/08	
2	6号機	タービン建屋機器搬入口エリア放射線モニタ点検時、検出器の校正回路に動作不良を確認した。当該計器を交換。なお、測定回路に問題ないことを確認済み。	2019/03/11	
3	6号機	廃棄物処理建屋雑個体置場エリア放射線モニタ点検時、検出器(3台)の校正回路に動作不良を確認した。当該計器を交換。なお、測定回路に問題ないことを確認済み。	2019/03/12	