

不適合情報

2019年3月18日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋地下2階北側(管理区域)および地下4階東側(管理区域)の配管に建屋貫通部防塵カバーの破損を確認した。当該防塵カバーを修理。	2019/03/13	
2	1号機	タービン建屋(管理区域・非管理区域)の配管に建屋貫通部防塵カバー、ラバーブーツの破損および留め具の破損(34箇所)を確認した。当該部を修理。	2019/03/13	
3	5号機	電動機駆動消火ポンプ・圧力調整用消火ポンプ吸込元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/03/11	
4	5号機	放射性廃棄物処理設備低電導度廃液系収集槽(C)試料採取配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2019/03/12	
5	その他	荒浜側補助ボイラー(5A)上流ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/03/13	
6	その他	大湊側補助ボイラー(4B)缶水サンプル圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/03/13	
7	その他	計測器の定期校正時、デジタルマノメーター(2台)の誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計器を校正。測定記録の妥当性を評価。	2019/03/13	