

不適合情報

2019年3月28日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	放射性廃棄物処理設備中央制御室の現場監視用モニターが消灯していることを確認した。当該モニターを点検・修理。	2019/03/24	
2	5号機	中央制御室にある変圧器類焼防止制御盤の警報試験時、警報のリセット操作で警報表示が消灯しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/03/09	
3	6号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク(A)液面計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/03/25	
4	その他	不適合情報分析支援システムの類似事象抽出プログラムに、検索対象に類似する不適合事象が抽出されない不備があることを確認した。当該事象の原因を調査。当該システムを使用した件名について再確認を実施。	2019/03/22	