

不適合情報

2019年4月3日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	一般電気設備の点検時、所内低圧電源盤電圧指示計に指示不良を確認した。当該計器を修理。	2019/03/29	
2	6号機	放射性廃棄物処理設備濃縮廃液系シール水タンクの加熱蒸気入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/03/30	
3	その他	放射性廃棄物処理設備荒浜側焼却設備に異常を示す警報が繰り返し発生することを確認した。当該事象の原因を調査。	2019/03/28	