

不適合情報

2019年4月12日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	海水熱交換器建屋1階(非管理区域)の残留熱除去海水系ポンプ(A)(C)室雑用水系曲管溶接部に、ごく小さな孔の発生および床面に水溜まり(約810cc)を確認した。拭き取り実施済み、漏えい水受け設置済み。当該配管を交換。	2019/04/09	
2	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプの点検時、吸入管軸受取付部および接続部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	2019/04/09	
3	5号機	低圧電源盤の点検時、気中遮断器アークシュート内部の鋳物に微小なひび割れを確認した。当該部を修理。	2019/04/09	
4	7号機	主変圧器磁気嵐観測装置に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/04/05	
5	その他	委託業務依頼票の発行時、グループマネージャーが承認代理権限を委任しないままチームリーダーが承認していたことを確認した。承認手続きを再実施。当該事象の原因を調査。	2019/04/08	