

## 不適合情報

2019年5月7日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	所内蒸気戻り系復水器冷却水出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/04/23	
2	5号機	燃料移送ポンプ(C)吸込圧力計に指示不良を確認した。当該計器を交換。	2019/04/19	
3	6号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)入口第二弁(空気作動弁)駆動部に微量な空気漏れを確認した。当該部を点検・修理。	2019/04/24	
4	6号機	サービス建屋2階(非管理区域)中央制御室入口前ギャラリー通路天井ガラス窓から雨水が滴下していることを確認した。受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	2019/04/25	
5	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機の点検時、回転軸の振れ計測値が管理値を逸脱していることを確認した。当該軸を修理。	2019/04/23	