

不適合情報

2019年5月8日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン補機冷却水系熱交換器(B)貝殻除去装置の差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/04/24	
2	2号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ圧力計の配管継手部にひび割れを確認した。当該継手部を交換。	2019/04/22	
3	3号機	放射性廃棄物処理設備中央制御室電子計算機に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/04/26	
4	7号機	タービン補機冷却水系熱交換器鉄イオン注入流量計の配管継手部から微量な水の滴下を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	2019/04/25	