

不適合情報

2019年5月10日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件
2. G II グレード 0件
3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備建屋火災監視設備にカメラ(5台)の接続不良を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、火災監視設備は自動復旧済み。	2019/04/29	
2	その他	荒浜側補助ボイラー建屋空調給気ダクト屋外側換気口の金網が脱落していることを確認した。当該ダクトを点検・修理。	2019/04/30	