

不適合情報

2019年5月23日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	連続ダスト放射線モニタに流量調節弁の動作不良による異常を示す警報の発生を確認した。当該流量調節弁を調整し復旧。当該事象の原因を調査。	2019/05/17	
2	3号機	中操制御室制御盤警報設備の点検時、警報確認押しボタンスイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを修理。	2019/05/18	
3	4号機	タービン建屋中地下1階(管理区域)主蒸気トンネル室の高電導度廃液系床排水口の現場番号表記に誤記を確認した。当該排水口番号を修正。	2019/05/21	
4	5号機	低電導度廃液系ろ過器差圧記録計印字部に動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	2019/05/17	
5	7号機	電解鉄イオン注入系電解槽出口流量検出器に動作不良を確認した。当該検出器を点検・修理。	2019/05/17	
6	7号機	計装品(区分Ⅲ)の点検期限が他設備の点検工程と重複することから、点検期限の延長が必要なことを確認した。なお、点検期限延長の妥当性について評価済み。	2019/05/09	
7	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)空気圧縮機(A/B)の電動機台座に亀裂および一部損傷を確認した。当該台座の強度評価を実施。当該事象の原因を調査。	2019/05/20	