

不適合情報

2019年 6月 4日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 5号機 | 取水口除塵装置装置門型クレーン走行レールの継目ボルトに破断(2本)を確認した。当該ボルトを修理。 | 2019/05/28 | |
| 2 | 7号機 | 原子炉一次冷却水温度記録計の点検時、時刻の印字不良を確認した。当該記録計を修理。なお、指示値は正常に記録されており影響なし。 | 2019/05/30 | |
| 3 | 7号機 | 原子炉水位記録計の点検時、時刻の印字不良を確認した。当該記録計を修理。なお、指示値は正常に記録されており影響なし。 | 2019/05/30 | |