

不適合情報

2019年 6月 7日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で見積る対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用ガス処理系(B)定例試験時、有機溶剤の使用規制が出されていたにもかかわらず塗装作業が行われていたことを確認した。有機溶剤の試験への影響を調査。当該事象の原因を調査。	2019/06/04	
2	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)点検後の確認運転時、現場での手合図による停止合図を緊急停止と誤って解釈し手順書にない停止操作を実施したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、当該発電機の機能に影響なし。	2019/06/05	
3	7号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)冷却水温度調節弁の点検時、ケージの固定不良を確認した。当該ケージを修理。	2019/06/03	