

## 不適合情報

2019年 6月13日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	軽油タンク(A)油面計計装配管の壁貫通部から微量な雨水が浸入し、油面計収納箱内に水溜まりおよび計装配管に錆の発生を確認した。拭き取り実施済み。当該壁貫通部および配管を点検・修理。	2019/06/08	
2	6号機	原子炉系多重伝送現場盤筐体の扉ロックに動作不良を確認した。当該部を点検・修理。	2019/06/10	
3	その他	荒浜側焼却設備運転員操作卓内の運転記録用ビデオレコーダーに動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。	2019/06/05	