

## 不適合情報

2019年 6月17日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	コントロールエリア蒸気発生器の点検時、水位計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/06/11	
2	2号機	換気空調補機非常用冷却系冷凍機(A)圧縮機メカニカルシールから溜め升への潤滑油の漏えい量が管理値を超えていることを確認した。床への漏えいなし。冷凍機(A)の運転を停止し冷凍機(C)に切替。当該部を点検・修理。	2019/06/11	
3	5号機	直流125V充電器盤常用充電切替コントロールスイッチに動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。	2019/06/12	
4	6号機	原子炉格納容器ドライウェル高電導度廃液系排水槽ポンプ(B)液位スイッチに動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。	2019/06/11	