

不適合情報

2019年 6月19日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	ろ過水移送ポンプ(B)吐出ドレン排水配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2019/06/14	
2	5号機	直流125V充電器盤(5B)常用充電切換コントロールスイッチに動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。	2019/06/13	
3	7号機	中央制御室において、所内電源用ディスプレイの故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/06/16	
4	7号機	大物搬入建屋解体作業において、大型重機(コンクリートブレーカー)から作動油が漏えい(約1リットル)していることを確認した。吸着マットにより拭き取り実施済み。土中への浸透および排水溝から構外(港湾)への流出がないことを確認済み。当該重機を点検・修理。	2019/06/14	