

不適合情報

2019年 6月28日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	タービン建屋地下1階(管理区域)南側除染/パン所内用圧縮空気系供給接続弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/06/24	
2	5号機	換気空調補機常用冷却水系ヘッダー間差圧調節弁の弁棒付け根部に微量な水の漏えいを確認した。拭き取り実施済み。当該弁を点検・修理。	2019/06/21	
3	その他	大湊側焼却設備において廃スラッジ供給ポンプ吐出流量が一時的に上昇し、設備の異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/06/22	
4	その他	水処理設備No. 2給水ポンプ吐出圧力計元弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/06/24	