

**不適合情報**

2019年 7月 9日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側液体窒素貯槽への液体窒素補給時、液化窒素貯槽安全弁の動作を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/02	
2	1号機	所内蒸気系供給ライン所内蒸気戻り系蒸気凝縮水排水装置バイパス弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/04	
3	2号機	換気空調補機非常用冷却水系(A)室の換気空調補機非常用冷却水系(B)配管保温材から結露水が下部の照明に滴下していることを確認した。照明の電源を遮断。当該事象の原因を調査。	2019/07/02	
4	3号機	低起動変圧器のトランスヤード排水ポンプ自動起動用液位スイッチに動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。なお、手動操作により排水を実施。	2019/07/04	
5	4号機	取水口除塵装置ストレーナー(B)ドレン逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/02	
6	6号機	換気空調補機常用冷却水系(A)冷凍機(A)冷媒凝縮温度計器に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/07/02	
7	7号機	タービン建屋地下1階(非管理区域)循環水ポンプ室照明用分電盤漏電しゃ断機に動作を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/07/03	
8	その他	可搬型海水モニタに指示不良を確認した。当該事象の原因を調査。なお、常設の海水モニタで測定継続中のため影響なし。	2019/07/02	