

不適合情報

2019年 7月17日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室換気空調系冷凍機(A)(B)の点検時、安全弁の予備弁が錆による固着で分解できないことを確認した。当該弁を交換。	2019/07/09	
2	1号機	荒浜側補助建屋冷凍機(A)に起動できない事象を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/07/10	
3	2号機	プラント内放送設備(拡声装置)の点検時、ハンドセット(5台)およびスピーカ(1台)に動作不良を確認した。当該装置を修理。	2019/07/11	
4	6号機	サービ建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)冷媒凝縮器に油しみ(2箇所)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該機器を点検・修理。	2019/07/09	
5	7号機	タービン建屋天井クレーン横行装置の北西側安全ネット取付金具(2箇所)に破損を確認した。当該金具を交換。	2019/07/09	