

## 不適合情報

2019年 7月18日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	制御棒駆動系水圧制御ユニット点検時、充填水入口弁(17台)にシートパスを確認した。当該弁を修理。	2019/07/12	
2	2号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(E)の原子炉補機冷却海水系入口弁、出口弁および原子炉補機冷却海水系ストレーナー(E)ブロー弁のいずれかにシートパスの可能性を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/11	
3	4号機	タービン建屋地下3階(管理区域)南西通路の非放射性ドレン移送系配管にごく小さな孔が発生し微量な水の滴下および床面に水溜まり(約180cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該配管を点検・修理。	2019/07/12	
4	6号機	ほう酸水注入系タンク空気入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/16	
5	その他	大湊側高台駐車場への移動時、仮設階段の足場板を踏み外し左足すねを負傷したことを確認した。業務車にて病院へ搬送し治療(不欠)。当該事象の原因を調査。	2019/07/16	