

## 不適合情報

2019年 8月 5日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室内の床漏えい検出表示盤警報用電球の交換時、規格外電球の取り付けおよび取り付け部周辺に変色があることを確認した。当該事象の原因を調査。	2019/07/31	
2	2号機	バー回転式取水口除塵装置(D)電動機反カップリング側に異音の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/07/28	
3	その他	直流給電車(6号車、7号車)の点検時、配線用しゃ断器に動作不良を確認した。当該しゃ断器を修理。	2019/07/30	
4	その他	水処理設備空気圧縮機(A)から(B)への運転切替時、後部冷却器(A)冷却水入口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/30	
5	その他	荒浜側焼却建屋トラックエリア用監視カメラの点検時、映像不良を確認した。当該カメラを修理。	2019/07/31	