

不適合情報

2019年 8月14日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(B)吐出圧力計元弁入口配管エルボ継手部に微量な洗浄水(海水)の漏えいを確認した。当該継手部を点検・修理。	2019/08/09	
2	5号機	大湊側洗濯設備乾燥機(C)に乾燥温度が上昇しない性能低下を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 (パフォーマンス向上会議において不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2019/07/24	
3	5号機	原子炉建屋付属棟1階非常用ディーゼル発電機(B)前室の緊急用電源ケーブル接続箱および電線管内に結露水を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/08/09	