

**不適合情報**

2019年 8月22日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	500kV1号母線電圧変換器(給電用)に電圧表示の消灯を確認した。当該機器を交換。	2019/08/19	
2	4号機	原子炉建屋1階北側手動二重扉の外側扉が閉鎖出来ないことを確認した。非常用操作で扉を閉鎖し通行禁止措置を実施。当該扉を点検・修理。	2019/08/17	
3	4号機	タービン建屋ストームドレン処理系排水槽タンク(A)内に浮遊物があることを確認した。当該タンクを清掃し浮遊物の混入経路を調査。	2019/08/19	
4	6号機	電解鉄イオン注入系電解鉄イオン注入装置入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/08/19	
5	7号機	原子炉区域・タービン区域排風機(A)出口逆流防止ダンパーに連結部ボルト・ナットの脱落を確認した。当該部を修理。なお、脱落したボルトを回収し紛失したナットを捜索中。	2019/08/14	
6	その他	荒浜側焼却設備焼却灰取出ボックス炉底蓋作動用空気供給配管(ゴム製耐熱チューブ)に微小なひび割れおよび空気漏れを確認した。当該配管を交換。	2019/08/19	