

不適合情報

2019年 9月 4日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋2階(管理区域)高電導度廃液系床排水口の現場番号表記に誤記(2箇所)を確認した。当該表記を修正。	2019/08/30	
2	1号機	低起動変圧器ヤード地下タンク用排水ポンプに自動起動スイッチの動作不良および地下タンクの水位が高いことを確認した。手動操作により排水を実施。当該スイッチを交換。	2019/08/30	
3	2号機	焼却炉建屋1階(非管理区域)ゲートモニタ室で火災報知器の動作(誤報)を確認した。当該火災報知器を交換。	2019/08/31	
4	5号機	中央制御室計測用分電盤の受電切替時、制御棒駆動機構スクラムパイロット弁の空気圧力異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。なお、空気圧力は正常値であることを確認済み。	2019/08/29	
5	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷水ポンプ(B)オイルシール部に油漏れが発生し排水口に少量の油が流入していることを確認した。当該部を点検・修理および排水配管を清掃。	2019/08/30	