

**不適合情報**

2019年 9月 5日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	プラント内放送設備(拡声装置)に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/09/02	
2	2号機	原子炉建屋地下1階(管理区域)残留熱除去系貫通部室機器排水口カバーの曇り除去ワイパーに動作不良を確認した。当該ワイパーを点検・修理。	2019/08/30	
3	3号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気貯槽ドレン弁4台あるうちのいずれかにシートバスを確認した。当該弁4台を点検・修理。	2019/08/30	
4	3号機	循環水ポンプ吐出弁ピット内の所内用圧縮空気系配管に腐食による微量の空気漏れを確認した。当該配管を修理。	2019/09/01	
5	その他	電源車の1台に駐車場柱と車両後部扉の接触によるへこみを確認した。後部扉を修理。なお、電源車の機能に影響なし。	2019/09/02	