

不適合情報

2019年 9月13日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	海水モニタに異常を示す警報が発生し、中央制御室および屋外放射線監視端末にて一時的にデータが監視不能となる事象を確認した。警報はその後自然に復帰。当該事象の原因を調査し検出器の健全性を確認。なお、監視不能期間中に放水口からの放出はなく、検出器の健全性確認終了まで放出規制を実施。	2019/09/11	
2	3号機	排気筒放射線モニタリチウム回収装置(B)冷凍機に異常を示す警報の発生を確認した。警報をリセットし回収装置(B)の運転状態に異常のないことを確認済み。当該事象の原因を調査。	2019/09/09	
3	3号機	取水口除塵装置門型クレーン電源室扉上部に雨水の浸入を確認した。当該部を修理。	2019/09/09	
4	7号機	軽油タンク(B)補給系統配管圧力計点検時、指示不良を確認した。当該計器を交換。	2019/09/09	