

不適合情報

2019年 9月26日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	電動機駆動消火ポンプ吐出弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/09/20	
2	4号機	原子炉区域 高電導度廃液系サンプ(B)ポンプ(B)点検時、シャフトに固着を確認した。当該ポンプを修理。	2019/09/23	
3	5号機	計装用圧縮空気系除湿装置(A)入口元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/09/20	
4	7号機	タービン補機冷却海水系ポンプ吐出ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/09/19	